

Dokument titel:

AP Basis Sikkerhedsregler

Dokument nr.:

D-5101 DK

Dette dokument tilgås via link fra AP's hjemmeside. AP-Marketing skal informeres ved opdateringer.

**Sikkerhedsreglerne er gældende for Aalborg Portlands indhegnede fabriksområder
samt på skiltede arealer.**

1. Jeg skal bruge personlige værnemidler:
 - Industrisikkerhedshjelm
 - Sikkerhedsbriller
 - Synlighedsbeklædning (svarende til klasse 1 reflekstøj)
 - Sikkerhedsstøveletter
 - Andre værnemidler som specifikt angivet i områder
2. Jeg skal være fuld koncentreret, når jeg færdes. Det vil sige:
 - Hånd på gelænder, når jeg går på trapper.
 - Begge hænder på cykelstyret.
 - Begge hænder på bilrattet.
 - Ingen brug af håndholdt mobiltelefon, når jeg kører bil, cykler eller går udendørs.
3. Jeg skal bruge faldsikring eller stillads ved arbejde over 2 meter.
 - Brug af stige over 2 meter uden faldsikring/stillads er dog tilladt ved inspektion op til 5 meter ved brug af fodmand eller fastgørelse af stigen.
 - Ved anvendelse af lift skal der anvendes faldsikring og gulvmand, som er instrueret i nødsænkning.
4. Jeg skal bruge min personlige sikkerhedsafslåsning, når jeg arbejder på anlæg. (LOTOTO)
5. Jeg skal altid udføre "Tænk 5" eller tilsvarende risikovurdering, inden jeg starter min arbejdsopgave.
6. Fit to work. Jeg skal sige fra, hvis jeg er syg og ikke fysisk eller psykisk i stand til at arbejde sikkert.
7. Jeg skal have gennemført sikkerhedstræning. Jeg skal sige fra, hvis jeg ikke er instrueret, så jeg kan udføre min arbejdsopgave sikkert.
8. Jeg skal straks stoppe farlig adfærd.
9. Jeg arbejder ikke under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer. Jeg er indstillet på at blive testet.
10. Jeg skal efterlade mit arbejdssted i ryddelig og rengjort stand og med tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger, som området blev modtaget.

**Efterlevelse af sikkerhedsregler er en forudsætning for at arbejde på Aalborg Portland.
Aalborg Portland vil håndtere overtrædelser i henhold til interne regler.**